

# 台州市工矿和危险化学品安全专业委员会办公室

---

---

## 转发省工矿安全专委办

### 关于苍南县东辉实业有限公司违规电气焊作业 引发“1·20”火灾事故情况的通报

各县（市、区）、台州湾新区工矿和危险化学品安全专委办：

现将《浙江省工矿安全专业委员会办公室关于苍南县东辉实业有限公司违规电气焊作业引发“1·20”火灾事故情况的通报》转发给你们，请各地认真吸取事故教训，举一反三，引以为戒，有效防范各类事故发生，全力确保人民群众生命财产安全。

**一、高度重视岁末年初安全生产工作。**岁末年初历来是安全生产的关键时期，各地、各成员单位要牢固树立“隐患不排查、问题不整改就是事故”的理念，强化底线思维和红线意识，要结合本行业本部门工作特点，专题部署岁末年初安全生产重点任务，全面排查整治各类安全隐患，统筹做好岁末年初企业安全生产工作。

**二、全面开展查漏补缺工作。**各地要通过基本信息数据库比对、线下核查等方式，开展新一轮实施“加芯赋码”“扫码开机”工作查漏补缺，督促流动电气焊作业人员完成电焊机“加芯赋码”、扫码应用，实现人机匹配，实时动态管控流动电气焊作业。对采取外包外租方式解决电气焊作业需求的，必须将作业活动纳入本企业

安全生产管理范围，建立电气焊作业临时用工安全管理制度，核验作业人员持证情况，在本企业履行审签手续，委派监护人员，严禁未经安全培训合格、未取得相关证照人员上岗作业。

**三、强化电气焊打非治违。**各地在岁末年初安全生产重点任务开展督导检查中，要聚焦电气焊违规作业，深入排查生产经营单位安全主体责任不落实、现场作业安全管理混乱、作业人员安全意识淡薄等突出问题，将“电气焊作业人员是否持证上岗”问题列入检查必查项，凡发现电焊工违规作业的，一律开展“一案双查”，严肃查处违法违规行为。

上述工作推动情况和各地涉焊单位排摸核对底数请于2月底前报送市工矿和危险化学品安全专委办。联系人：罗尧允，浙政钉：13616689981。

台州市工矿和危险化学品安全专业委员会办公室

2023年2月1日



# 浙江省工矿安全专业委员会办公室

## 关于苍南县东辉实业有限公司违规电气焊作业引发“1·20”火灾事故情况的通报

各市工矿安全专委办：

2024年1月20日，温州市苍南县东辉实业有限公司发生一起火灾事故，造成1人死亡，过火面积超1500平方米。经初步核查，该起事故是因员工违规无证电焊作业引燃不干胶、泡沫、海绵等易燃物引发火灾，充分暴露出部分地区和企业未深刻吸取武义“4·17”重大火灾事故教训，大排查大整治还存在工作落空、防控措施不精准不到位等问题。一是**企业主体责任未落实**。苍南县东辉实业有限公司未对外包作业开展统一协调、管理，未建立动火作业审批、监护等现场安全管理等制度和操作规程，对开展电气焊等高危作业，未落实现场安全风险管控措施。二是**无证违规电气焊作业问题突出**。温州市华敏聚氨酯机械厂违规雇佣无证电气焊人员进行电气焊作业，员工安全管理、教育不到位。三是**地方监管责任未落实**。电气焊安全监管服务“一件事”改革举措推进不力，改革任务落地落实有明显差距，特别是电焊机“加芯赋

码”要求执行不到位，事发单位的电焊机未有效纳入监管系统，未按要求进行“加芯赋码”，电气焊作业“扫码开机”等多项安全管理制度落实不到位，未有效压缩无证人员上岗作业空间。

各地要深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，全面排查整治各类安全隐患，统筹做好岁末年初企业安全生产工作，严防事故多发重发，现提出以下工作要求：

**一、提高思想认识。**各地要深刻吸取河南南阳“1·19”、江西新余“1·24”等火灾事故教训，严格按照省委、省政府关于做好安全生产和消防工作部署要求，围绕“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”，压紧压实“四方责任”，持续深化电气焊安全监管服务“一件事”改革，全面排查整治电气焊作业安全隐患，严格落实电气焊作业“审批、清理、动火、监护、处置”五到位措施。

**二、全面查漏补缺。**当前全省“加芯赋码”电焊机 14.9 万台，其中流动电焊机 1.25 万台，仅占 8.4%。个别地方“加芯赋码”电焊机数量与其他相近工业产值地方相比存在明显差距。各地要按照《浙江省电焊机“加芯赋码”安全生产监督管理办法（试行）》，全面细致开展电焊机全覆盖排查摸底，查漏补缺实施“加芯赋码”，确保电焊机尤其是流动作业电焊机应纳尽纳，有效夯实电气焊领域安全生产“法治+数治”基础。

**三、加强教育培训。**各地要广泛开展安全知识宣传和事故警示教育，提升企业员工对电气焊作业的认识度和防范力。要动员适岗人员主动参加特种作业人员理论学习取证培训。要有效提升取证考培服务，优化安全培训考试流程，提高安全培训服务保障，着力提升培训质量、缩短取证周期、强化考点监管。要积极运用劳务服务平台功能，有效畅通持证电焊工劳务信息汇通渠道，进一步压缩无证上岗空间。

**四、严肃追责问责。**各地要保持电气焊领域打非治违高压态势，对违规电气焊作业导致事故发生的，从重处罚。要加大“一案双罚”、行刑衔接力度，形成有效执法震慑，切实达到查处一个、警示一片、治理一方的效果。温州市和苍南县要依法对上述事故开展严肃调查，查清事故原因、查明事故责任、从严从重追究事故责任，提出并落实好针对性的整改措施。

浙江省工程安全专业委员会办公室

2024年1月30日